



Na última quinta-feira (28), o Coren-RN realizou visita técnica e fez o levantamento situacional relacionados aos riscos para a Covid-19 na USF Francisco Barbosa de Mendonça e no Hospital Maternidade Santa Teresinha, ambos em Tangará /RN.

Na Unidade da Saúde da Família a equipe constatou a inexistência de plano de contingência para o Coronavírus, a inexistência pontual de máscaras cirúrgicas com estoque insuficiente para todos os dias de atendimento, sendo alguns vezes necessário o uso da máscara de tecido

e a inexistência de capote para o uso dos profissionais.

Na Maternidade também foi verificada que não havia plano de contingência e as máscaras cirúrgicas e N95 não eram adequadas para o enfrentamento da Covid. Alguns profissionais relataram também um número insuficientes de capotes muitas vezes tendo que fazer a reutilização. Durante a visita, o Coren-RN conversou com os profissionais, fez a orientação do uso adequado de EPI's e estabeleceu um prazo à administração para adequação.

Participaram desta visita técnica, o Conselheiro Tesoureiro, Jorge Carlos, e a enfermeira fiscal Marieta Tavares.

*Assessoria COREN*

{BANNER}